RACCORDS CAÏMAN

CUIVRE

PROCEDURE DE MONTAGE

Préparation du cuivre

Pour couper votre tube frigo,
UTILISEZ UNIQUEMENT UN COUPE TUBE !
Procédez à l'ébavurage **interne et externe** du cuivre à raccorder.

IMPORTANT : Le cuivre doit avoir une coupe droite et ne pas présenter de limailles.

Mise en œuvre



Utilisez le calibrateur pour marquer le cuivre (contrôle profondeur).
Enfoncez le cuivre dans le raccord jusqu'à atteindre la butée et le marquage.

IMPORTANT

Si vous utilisez des raccords avec filetage SAE assurer vous que la pastille cuivre d'étanchéité est en place.



CAÏMAN CONNECTORS

RACCORDS DROITS SAE

Pour raccordement unité, 1 côté raccord taraudé, 1 côté raccord rapide

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord 1/4" SAE	RAC54030
Raccord 3/8" SAE	RAC54032
Raccord 1/2" SAE	RAC54034
Raccord 5/8" SAE	RAC54036

UNIONS DROITS

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides

LIBELLÉS	CODE CBM
Union 1/4"	RAC54002
Union 3/8"	RAC54004
Union 1/2"	RAC54006
Union 5/8"	RAC54008
Union 3/4"	RAC54009

UNIONS REDUCTION DROIT

LIBELLÉS	CODE CBM
Union 1/4" x 3/8"	RAC54018
Union 3/8" x 1/2"	RAC54020
Union 1/2" x 5/8"	RAC54022

UNIONS COUDÉES 90°

Pour prolongation, 2 côtés raccords rapides.

LIBELLÉS	CODE CBM
Union 1/4"	RAC54010
Union 3/8"	RAC54012
Union 1/2"	RAC54014
Union 5/8"	RAC54016
Union 3/4"	RAC54017

UNIONS REDUCTION COUDÉES 90°

LIBELLÉS	CODE CBM
Union 1/4" x 3/8"	RAC54024
Union 3/8" x 1/2"	RAC54026
Union 1/2" x 5/8"	RAC54028

UNIONS COUDÉES 45°

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide 45° à pression 1/4"	RAC54040
Raccord rapide 45° à pression 3/8"	RAC54042
Raccord rapide 45° à pression 1/2"	RAC54044
Raccord rapide 45° à pression 5/8"	RAC54046

UNIONS T

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide T à pression 1/4"	RAC54050
Raccord rapide T à pression 3/8"	RAC54052
Raccord rapide T à pression 1/2"	RAC54054
Raccord rapide T à pression 5/8"	RAC54056

T DE SERVICE

LIBELLÉS	CODE CBM
T de service 1/4"	RAC54060
T de service 3/8"	RAC54062
T de service 1/2"	RAC54064
T de service 5/8"	RAC54066



OUTIL EXTRACTION

LIBELLÉS	CODE CBM
1/4"	RAC54080
3/8"	RAC54082
1/2"	RAC54084
5/8"	RAC54086
3/4"	RAC54087

MARQUAGE

Permet de vérifier que le tube cuivre sera bien en buté au fond du raccord.

LIBELLÉS	CODE CBM
Outil de marquage	RAC54088

PINCE TUBE CUIVRE

Permet de s'assurer que le tube cuivre est bien rond.

LIBELLÉS	CODE CBM
Pince de calibration	RAC54090

COFFRET COMPLET



Composition du coffret :

LIBELLÉS		CODE CBM
Raccord rapide droit à pression 1/4"	4	RAC54002
Raccord rapide droit à pression 3/8"	4	RAC54004
Raccord rapide droit à pression 1/2"	4	RAC54006
Raccord rapide droit à pression 5/8"	4	RAC54008
Raccord rapide 90° à pression 3/8"	2	RAC54012
Raccord rapide 90° à pression 5/8"	2	RAC54016

LIBELLÉS		CODE CBM
Raccord rapide SAE 1/4"	4	RAC54030
Raccord rapide SAE 3/8"	4	RAC54032
Raccord rapide SAE 1/2"	2	RAC54034
Raccord rapide SAE 5/8"	2	RAC54036

LIBELLÉS	CODE CBM
Coffret 32 raccords et accessoires	RAC54001